



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	7	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE SUPERVISIONES REALIZADAS			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
S/C	SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	BACALAR	BACALAR	ING. JOEL MEX HERRERA		13/05/2025		MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S014	SUPERIOR	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ARQ. ALEJANDRA ORTEGA FARFAN		14/05/2025		REUNION DE GRUPO (MINUTA) Y REPORTE FOTOGRÁFICO
M012	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		21/05/2025		MINUTA DE ACUERDOS ADQUISICIONES Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S025	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO		23/05/2025		MINUTA Y ANEXO FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH  
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	7	
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

CÉDULA	NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE ACTA DE ENTREGA			EVIDENCIA
						ABRIL	MAYO	JUNIO	
S014	SUPERIOR	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ARQ. ALEJANDRA ORTEGA FARFAN		27/05/2025		REUNION DE GRUPO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S/C	BÁSICO	REHABILITACION EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CANUL			09/06/2025	MINUTA DE TRABAJO Y REPORTE FOTOGRÁFICO
S018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSE MARÍA MORELOS	ARQ. JOSE OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ			24/06/025	MINUTA DE TRABAJO Y ANEXO FOTOGRÁFICO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH  
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
2022 | 2027

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	2do. Trimestre			
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar			Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>			
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO				Numerador:	7		
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		Denominador :	23		
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100					Porcentaje de Planteles Impactados:		
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones							
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas							
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.							
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.							

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S/N	MEDIA SUPERIOR	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS AULAS DE USO ACADÉMICO Y UN AULA DIDÁCTICA PARA EL CREN JAVIER ROJO GOMEZ BACALAR CON ACCESOS PARA DISCAPACITADOS	BACALAR	BACALAR	ING. JOEL MEX HERRERA	13/05/2025



## MINUTA DE TRABAJO

En el Centro Regional de Educación Normal "Javier Rojo Gómez", de Bacalar, Municipio de Bacalar, siendo las 10:35 hrs. del día 13 de mayo del año 2025, se presentan Los C.C. Mtro. Gustavo Gil Caamal, director del CREN Javier Rojo Gómez, Ing. Joel Mex Herrera supervisor de IFEQROO, Arq. Jorge Ernesto Blanco Baeza, Jefe de departamento de infraestructura de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, y el Ing. Juan Manuel Espinoza López, representante de la empresa constructora Soluciones integrales S SA de CV, llevando a cabo un recorrido a la obra, en conjunto.

### OBSERVACIONES

Derivado del recorrido, se encontraron se realizan las siguientes observaciones, previa a entrega de la obra:

1. Se encontraron partes sopladas. Igualmente, no se observa en el sellado en el perímetro al final del impermeabilizante. Se deberá entregar la copia de garantía del impermeabilizante por 10 años, firmada por la empresa constructora.
2. No se observó fondo de grava en registros, con espesor de al menos 10 centímetros. Se solicita revisar todos los registros.
3. Identificación de circuitos en tablero eléctrico.
4. Verificar el concepto con los planos de la herrería, en virtud de que hay una incongruencia entre planos y conceptos.

### ACUERDOS

1. La empresa se compromete a subsanar dichas observaciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Una vez concluidos los trabajos, presentar un informe con evidencia fotográfica.

#### Cierre de Minuta:

Siendo las 11:30 horas del martes 13 de mayo del 2025, se procede a cerrar la presente minuta de trabajo con pleno conocimiento del alcance de la misma por parte de los abajo firmantes.

POR EL IFEQROO

Ing. Joel Mex Herrera

POR LA ESCUELA

Mtro. Gustavo Gil Caamal

POR EL CONTRATISTA

Juan Manuel Espinoza

POR LA SEQ

Jorge Ernesto Blanco Baeza



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre			
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>			
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de Inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	7			
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23		
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%			
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones						
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas						
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.						
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.						

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S014	SUPERIOR	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCUN	CANCUN	ARQ. ALEJANDRA ORTEGA FARFAN	14/05/2025



# Reunión de grupo

14 MAYO 2025

14:00 HRS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Reunión organizada ARQ ALEJANDRA ORTEGA  
por:

Tipo de reunión: REVISION DE PREENTREGA 6  
AULAS PASILLO Y ELEVADOR

Responsable: ARQ ALEJANDRA ORTEGA

Encargado de  
tomar notas: ING JAZMIN SUASTE

Asistentes: ARQ ALEJANDRA ORTEGA FARFAN  
ING JAZMIN SUASTE  
ING WILEMA SALAS  
COMITÉ ESTUDIANTIL

## Minutos

Puntos de la  
agenda: REVISION DE AULAS Y ELEVADOR

Debate:

SE SOLICITA HACER LA REVISION DE 6 AULAS UBICADAS EN EL EDIFICIO "E" TERCER NIVEL ASI COMO  
EL PASILLO Y ELEVADOR

Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO CON EL COMITÉ ESTUDIANTIL Y LA ING WILEMA POR PARTE DE LA  
UNIVERSIDAD DEL CARIBE, ING YAZMIN SUASTE POR PARTE DE LA EMPRESA INSGAR ENTERPRISES  
S.A. DE C.V. Y ARQ ALEJANDRA ORTEGA POR PARTE DE IFEQROO ZONA NORTE  
EN EL AREA DE AULAS.

- EN TERMINOS GENERALES SE SOLICITO HACER AJUSTES A LAS CERRADURAS DE TODAS LAS VENTANAS Y SELLO, CHECAR CIERRE DE CORTINAS ANTICICLONICAS
- PINTURA EN RESANES EN FACHADAS DE AULAS
- CHECAR SI LA MANCHA EN PLAFON ES POR HUMEDAD O FILTRACION EN AULA NO 6 Y AULA NO 3
- DETALLE EN TAPA DE CONTACTOS AULA 5 (SELLO)
- CUBRIR TUBOS AREA ZOCLO
- REPARAR CHAMBRANA EN PUERTA DE ACCESO Y CAMBIAR CRISTAL ROTO EN VENTANA DEL AULA NO 1

Acciones	Persona responsable	Fecha límite
✓ REPARACION DE DETALLES MARCADOS EN RECORRIDO	INSGAR ENTERPRISES S.A. DE C.V.	18 MAYO 2025

Notas especiales:

SE HIZO EL RECORRIDO INICIALMENTE CON PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, EL COMITÉ ESTUDIANTIL, Y PERSONAL DE INSGAR ENTREPRISES. POSTERIORMENTE SE QUEDARON SOLO LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTUDIANTIL A LOS CUALES SE LES DIO LA INFORMACIÓN EN CUANTO A GARANTIAS, ENTREGAS, Y ELLOS NOS MARCARON LOS DETALLES QUE SE VAN A ATENDER.

DEBE RESEÑAR QUE NO SE PUEDE ENTREGAR LA INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PORQUE NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL SERVICIO EN LOS NIVELES PB Y 2



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre			
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>			
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO		Numerador:	7			
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23		
Método de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100		Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%			
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones						
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas						
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.						
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.						

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
M012	MEDIA SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	CANCÚN	CANCÚN	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	21/05/2025





Cancún, Q.ROO a 21 de Mayo de 2025

## MINUTA DE ACUERDOS ADQUISICIONES

1

Siendo las 14:00 hrs. del día 21 de Mayo de 2025, reunidos en las instalaciones del Plantel Conalep Cancún IV, Personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, Personal del Plantel Conalep Cancún IV y Personal de la Dirección General Conalep Quintana Roo, en relación a la Obra denominada:

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP CANCÚN IV		
<b>CONTRATO:</b>	IT-IFEQROO-SIE-FAMMEdSUP-ADQ-026/2024	<b>MONTO:</b>	\$ 821,513.62
<b>FONDO:</b>	FAM MEDIA SUPERIOR 2024	<b>CÉDULA:</b>	M012
<b>INSTITUCIÓN ESCOLAR:</b>	PLANTEL CONALEP CANCÚN IV	<b>LOCALIDAD:</b>	CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ
<b>CONTRATISTA:</b>	SOLUCIONES INTEGRALES DE EQUIPAMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.		

### OBJETO DE LA MINUTA

EL OBJETO DE LA PRESENTE MINUTA ES LA ACLARACIÓN Y SOLICITUD DE LOS SIGUIENTE PUNTOS:

- CAPACITACIÓN DEL MANDO DEL CONTROL DE LA MAQUETA FERROVIARIA
- CAPACITACIÓN DEL MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE LA MAQUETA
- ENTREGA DE MANUALES DE USO DEL EQUIPO

<b>ACUERDOS</b>		<b>FECHA DE ATENCIÓN</b>
1. <b>CAPACITACIÓN DEL MANDO DEL CONTROL DE LA MAQUETA FERROVIARIA</b>  DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA PROPORCIONADA POR LA EMPRESA NO SE HACE MENCIÓN DE NINGUNA CAPACITACIÓN SIN EMBARGO LA EMPRESA PROPORCIONÓ UNA CAPACITACIÓN APROVECHANDO QUE ESTABA EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE ELABORÓ LA MAQUETA PARA PODER EXPLICAR Y ACLARAR LAS DUDAS. DICHA CAPACITACIÓN FUE DADA EL VIERNES 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN DONDE PERSONAL INVOLUCRADO EN EL TEMA PARTICIPO EN DICHO EVENTO.  AL IGUAL QUE SE LES ENTREGARÁ UNOS VIDEOS EN DONDE EXPLICAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUETA.		SE PREGUNTARÁ AL PROVEEDOR DE MAQUETA



QUINTANA ROO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

2

2.	<b>CAPACITACIÓN DEL MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE LA MAQUETA</b>  SE SOLICITA UNA CAPACITACIÓN, DE LA CUAL SE EXPLIQUE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR, PARA QUE LA MAQUETA TENGA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SE SOLICITARÁ AL PROVEEDOR DE MAQUETA
3.	<b>ENTREGA DE MANUALES DE USO DEL EQUIPO</b>  EL PLANTEL SOLICITA UN MANUAL DE USO DEL EQUIPO ENTREGADO, EN EL CUAL DESGLOSE EL USO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EN FUNCIÓN.	MAS TARDAR DEL 21/05/2025 AL 23/05/2025

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las 16:00 hrs. del día y mes arriba señalados y estando en pleno conocimiento de los acuerdos obtenidos se firma de conformidad los que en ella participaron.

IFEQROO	
NOMBRE	FIRMA
ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN TRÁNSITO Y ALMACÉN	Ana Sofia
PLANTELO CONALEP CANCÚN IV	
NOMBRE	FIRMA
Mtra. Elda Patricia Pérez Xix	
David Medina	
DIRECCIÓN GENERAL CONALEP QUINTANA ROO	
NOMBRE	FIRMA
Enrique Aumilla	



QUINTANA ROO



CONALEP 2022/2027

**IFEQROO**

INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



Página 2 | 2



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	2do. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar			Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	7
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S025	SUPERIOR	ADQUISICIÓN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM	TULUM	TULUM	ING. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO	23/05/2025



23/05/23

## MINUTA

Se hace la devolución por daño de una licuadora marca Ninja, la boquilla está quebrada, al igual se presta una llanta y una pieza que hace embocar el carrito de servicio para que puedan conseguir la pieza. Todo esto es de la Cédula S011 Adquisición en la UT Tulum de la empresa Fortitud.

Entrega: IFEQROO

Ing. Ana Sofía Calzada Quijano AnaSofia

Recebe: Empresa Fortitud

Español desus Rodríguez Paigosa Bf



**SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES**  
**MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02**







**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		Trimestre:	2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	7
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		Denominador :
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S014	SUPERIOR	CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL EN EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCUN	CANCUN	ARQ. ALEJANDRA ORTEGA FARFAN	27/05/2025



# Reunión de grupo

27 MAYO 2025

14:00 HRS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

<b>Reunión organizada por:</b>	ARQ ALEJANDRA ORTEGA	<b>Tipo de reunión:</b>	2 <sup>a</sup> REVISION DE PREENTREGA 6 AULAS PASILLO Y ELEVADOR
<b>Responsable:</b>	ARQ ALEJANDRA ORTEGA	<b>Encargado de tomar notas:</b>	ING JAZMIN SUASTE

**Asistentes:** ARQ ALEJANDRA ORTEGA FARFAN  
ING YAZMIN SUASTE  
ING WILEMA SALAS  
DEPTO SISTEMAS

## Minutos

**Puntos de la agenda:** 1a REVISION DE AULAS realizada y atendida      2<sup>a</sup> revision aulas detalles mencionados a continuación

### Conclusiones:

SE REALIZO EL RECORRIDO CON ING WILEMA SALAS Y EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE , ING YAZMIN SUASTE POR PARTE DE LA EMPRESA INSGAR ENTERPRISES S.A. DE C.V. Y ARQ ALEJANDRA ORTEGA POR PARTE DE IFEQROO ZONA NORTE EN EL AREA DE AULAS:

- \*\* IGUALAR TONO DE PASTA EN FACHADA
- \*\* DETALLAR PINTURA Y PASTA EN REPARACIONES DE FISURAS EN PASILLO PARA IGUALAR TONO
- \*\* **AULA 1** PASADOR DE VENTANA PASILLO NO CIERRA
- \*\* **AULA 2** RETIRAR CINTAS EN CORTIMAS ANTICICLONICAS  
REVISAR FELPA EN CANCELERIA

### **AULA 3** DETALLAR REPARACION EN ESQUINA DE PLAFON

SELLO EN VENTANAS (DETALLAR DONDE SEA NECESARIO)  
DETALLAR PASTA EN MURO DE VENTANA (DESPOSTILLADA)  
DETALLAR JUNTEO EN ZOCLO (DONDE SE REQUIERA)

### **AULA 4** SELLO EN ESQUINAS DE CANCELERIA

CHECAR PINTURA ESQUINA PLAFON  
DETALLAR JUNTEO EN ZOCLO (DONDE SE REQUIERA)

### **AULA 5** DETALLAR BOQUILLA DE CONTACTO

DETALLAR PINTURA Y PASTA EN FISURA UNION MURO COLUMNAS  
SELLO EN ESQUINAS DE CANCELERIA  
CHECAR CIERRE DE VENTANAS EN GENERAL  
6 PIEZAS DESPOSTILLADAS  
SELLO EN VANTANA 4 PARTE POSTERIOR  
PINTURA PASILLO VENTANAS

### **AULA 6** SELLO EN ESQUINAS DE CANCELERIA

CHECAR CIERRE DE VENTANAS EN GENERAL  
SELLAR PLAFON POR COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO  
COLOCAR TAPA VERDE EN CERRADURA DE VENTANA 1 (PASILLO)

<b>Acciones</b>	<b>Persona responsable</b>	<b>Fecha límite</b>
✓ REPARACION DE DETALLES MARCADOS EN RECORRIDO	INSGAR ENTERPRISES S.A. DE C.V.	30 MAYO 2025
✓		
✓		

**Notas especiales:**

CABE RESALTAR QUE SE HIZO UNA PRUEBA PARCIAL SOLO DEL TERCER NIVEL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, HACE FALTA CONECTARSE A LA RED GENERAL (PORQUE NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL SERVICIO EN LOS NIVELES PB, 1 Y 2) PARA PODER REALIZAR LA PRUEBA GENERAL EN LA INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SE SOLICITO EN VARIAS OCASIONES DESDE EL 23 DE ABRIL VIA WHATS APP



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



IFEQROO  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
2022 | 2027

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	2do. Trimestre			
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar			Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>			
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO			Numerador:	7			
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento		Denominador :	23		
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%			
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones							
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas							
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.							
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.							

REPORTE FOTOGRÁFICO

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
S/C	BÁSICO	REHABILITACION EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	CHETUMAL	OTON P. BLANCO	ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CANUL	09/06/2025



## **MINUTA DE TRABAJO**

EN LA LOCALIDAD DE **CHETUMAL**, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS **09 : 00** HRS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2025, DE ACUERDO A LA OBRA **REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ C.C.T. 23DPR0023S** SE PRESENTA EN LA PRIMARIA **IGNACIO RAMIREZ**, EL **ING. DIEGO ALEJANDRO PALMA CAB** EN SU CARÁCTER DE **SUPERVISOR**, ASÍ COMO LOS C.C. **ING. ANA FERNANDA PÉREZ LÓPEZ**, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PRINCO MR S.A. DE C.V.; **LA MAESTRA ADDY ISABEL REJON CANUL**, DIRECTORA DEL PLANTEL Y LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, **LA ING. EDITH MARCIAL PRIETO**.

### **OBSERVACIONES**

SE REALIZÓ UN RECORRIDO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS AUTORIZADOS.

DURANTE ESTE SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS HAN SIDO CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD. LA DIRECTORA DEL PLANTEL MANIFESTÓ ESTAR CONFORME CON LA CALIDAD Y EJECUCIÓN, EXPRESANDO SU AGRADECIMIENTO POR LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN BENEFICIO DEL ALUMNADO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE LLEGÓ A UN ACUERDO PARA PERMITIR LA CULMINACIÓN DE DOS TRABAJOS, EN TÉRMINOS DE LO SIGUIENTE:

1. EL CAMBIO DE LAS LLAVES DE LOS LAVAMANOS DE LOS SANITARIOS, EL CUAL SERÁ REALIZADO TAN PRONTO COMO LLEGUEN LAS PIEZAS NECESARIAS, PREVIAMENTE SOLICITADAS POR LA EMPRESA. CON EL COMPROMISO POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE REALIZAR DICHA ACCIÓN SIN AFECTAR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.
2. LA INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS, MISMA QUE SERÁ EJECUTADA UNA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO (SEQ) SUMINISTRE DICHOS MATERIALES. LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LA COLOCACIÓN CORRESPONDIENTE EN CUANTO SE RECIBAN LOS EQUIPOS.

**CIERRE DE MINUTA:**

SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DÍA **09 DE JUNIO DEL AÑO 2025**, SE PROCEDE A CERRAR LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO CON PLENO CONOCIMIENTO DEL ALCANCE DE LA MISMA POR PARTE DE LOS ABAJO FIRMANTES.

POR EL PLANTEL

  
Dir. Addy Isabel Rojón Canul

POR EL PLANTEL

  
Presidenta de Padres de Familia  
Edith Marcial Prieto

POR EL IFEQROO

  
Ing. Diego Alejandro Palma Cab

POR LA EMPRESA

  
Ina. Ana Fernanda Pérez López



**SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES**  
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR CO01ACT02



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			Trimestre:	2do. Trimestre
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	<a href="https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/">https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/</a>	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A02 - Supervisión de las acciones realizadas con recursos de los programas de inversión que ejecuta el IFEQROO				Numerador: 7
Indicador:	CO01ACT02 - Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1403 - Dirección de Obras y Equipamiento	Denominador :	23
Metodo de Cálculo:	(Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones/ Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas)*100			Porcentaje de Planteles Impactados:	30.43%
Numerador:	Total de Supervisiones realizadas que derivan en observaciones				
Denominador:	Total de Supervisiones programadas a las acciones de Construcción, Equipamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de inmuebles e instalaciones educativas				
Descripción de los resultados:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7.				
Justificación:	Para el segundo trimestre se tenía programado 23 actas plantel pero se lograron recabar 7, debido a que en este periodo no hubo licitaciones y por ende contratos activos.				

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

CEDULA	NIVEL EDUCATIVO	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERVISOR	FECHA DE INCIDENCIA
5018	SUPERIOR	P-1 SISTEMA DE MICRO MOVILIDAD SOSTENIBLE UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	LA PRESUMIDA	JOSE MARIA MORELOS	ARQ. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ	24/06/2025



Minuto de Trabajo

24/junio/2025

Entrega Parcial de Accesorios y Piezas del Mobiliario y equipo correspondiente al Contrato No. CP-IEEQROO-SOCYL1710-FANSLP - ADQ-027/2024.

Con esta fecha se recibe y resguarda en las instalaciones de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo el Mobiliario y Equipo del contrato en referencia, con la finalidad de que en los días siguientes personal de la empresa Proveedoría realice trabajos de Armado e instalación de los equipos a entregar (8 moto taxis), así mismo se recibe 3 inversores.

No se omite Manifestar que al momento de que se encuentren ensamblados dichos motos, se realizará la verificación física en forma conjunta con el personal de la UIMQRoo. (se programará la visita).

NOTA: Se anexa relación de Accesorios recibidos.

Por la empresa  
Proveedoría

Miguel Angel Garcia

Por IFEQROO

Arq. Jose Osvaldo

Iz Domínguez.



Por LA UIMQRoo

YOLIANA N.

SANTOS  
SAIGADO.

# Anexo de Minuta de Trabajo

24/Jan/25

YH	GROU (8 vehículos)		PUEBLA ( 2 vehículos)
Nombre	Cantidad por vehículo	Cantidad	Cantidad
Techo 1	1	8	
Techo 2	6	48	12
Techo 3	1	8	2
Techo 4	1	8	2
Techo 5	1	8	2
Techo 6	1	8	2
Aleñito del conductor		8	2
Aleñito central	1	8	2
Aleñito trasero	1	8	2
Separador delantero	1	8	2
Reparador acros delantero (1 a cada lado)	2	16	4
Funda del reposabrazos (1 a cada lado)	2	16	4
Marco delantero	1	8	2
Marco trasero	1	8	2
Caja del controlador	1	8	2
Caja de herramientas	1	8	2
Conector frontal (1 a cada lado)	2	16	4
Soporte del compartimento del asiento trasero (1)	1	8	2
Soporte del compartimento del asiento trasero (2)	1	8	2
3 soportes del compartimento trasero	1	8	2
Aleñito delantero bisel burilado	1	8	2
Panel de protección delantero	1	8	2
Puerta lateral (derecha)	1	8	2
Mamillar	1	8	2
Parachoque trasero	1	8	2
Placa de montaje del puente de caña	1	8	2
Soporte de radio (acero inoxidable)	1	8	2
Panel del compartimiento central	1	8	2
Conjunto del panel de protección izquierdo	1	8	2
Conjunto del panel de protección derecho	1	8	2
Marco del chasis (izquierdo y derecho)	2	16	4
Varilla de presión	2	16	4
Banda de presión de la batería 1	1	8	2
Cara frontal superior	1	8	2
Cara frontal inferior	1	8	2
Marco del chasis (izquierdo y derecho)	2	16	4
Travesaño	1	8	2
Placa inferior del chasis delantero	1	8	2
Placa inferior del chasis trasero	1	8	2
Placa de presión frontal 1	2	16	4
Placa de presión frontal 2	1	8	2
Tira de presión de la batería 2	1	8	2
Tira de presión de la batería 3	1	8	2
Travesaño	1	8	2
Placa inferior del chasis delantero	1	8	2
Placa inferior del chasis trasero	1	8	2
Placa de presión frontal 3	2	16	4
Placa de presión frontal 2	1	8	2
Tubo deslizante de la batería	2	16	4
Limiñador de la batería	1	8	2
Soporte de la caja del controlador	1	8	2
Muelle grande	2	16	4
Amortiguador	2	16	4
Buje Intercambiable	1	8	2
Disco de freno		8	2
Ronilla de freno de disco	1	8	2
Braco de desplazamiento	2	16	4
Freno de pie	1	8	2
Asiento	1	8	2
Pasador de empuje	1	8	2
Despediente de aceite, tubo de aceite V	1	8	2
Nomina de accesorios integrados		8	2

MATERIAL SOLICITADO	
Cable fotovoltaico top 3 tramos de 60m, 1 tramo de 40m, 1 tramo de 54m, 1 tramo de 55m, 1 tramo de 51m y 2 tramos extras 20m aprox. 8mm <sup>2</sup>	
Cable de altavoz negro 17dm 4 AWG	
1 Desarmador plástico	
1 Juego ferralla	
1 Multímetro de ganchito	
1 Base con Cadena	
1 Juego mini desarmador plástico	
1 Caja de taquillas de expansión	
1 Bolta lomita para laqueadas	
2 bolsas de terminales de artillo	
1 ponceadora russica	
1 bolta de enclips	
7 barras de resorte llana	
3 conducto tipo T 1 1/4, 1 conducto tipo LL 1 1/4"	
1 Remachadora	
1 Gabriete 40x30x17	
200 remachetas 3.2x12	

Motor del limpia parabrisas	1	8	2
Palanca del limpia parabrisas	1	8	2
Espejo delantero	1	8	2
Tenedor de dirección	1	8	2
Cable del freno o disco	1	8	2
Junta	4	32	8
Cuenco del amortiguador	4	32	8
Convertidor	1	8	2
Cubierta de la luz trasera	2	16	4
Bloqueo eléctrico de tres velocidades	1	8	2
Interruptor multifunción	3	24	6
Interruptor de aire	1	8	2
Bloqueo de una puerta	1	8	2
Pavasas de jardín	6	48	12
Manillar	1	8	2
Cojínete	2	16	4
Dispositivo antirrobo	1	8	2
Cubierta del manillar	1	8	2
Bocina de marcha atrás	1	8	2
Intermitente	1	8	2
Manija transparente	4	32	8
Luz de matrícula trasera	1	8	2
Randaje de barro de plástico	1	8	2
Manija giratoria	1	8	2
Borda grande	12	96	24
Manguera	1	8	2
Tubo de aceite 330	1	8	2
Cubierta decorativa de rueda	2	16	4
Conectar en T	1	8	2
Intermitente delantero	2	16	4
Lapa antifolvo de neumático	4	32	8
Junta del compartimiento del coche	2	16	4
Bombilla LED	2	16	4
Tapón de paracheques trasero 244	2	16	4
Tapón de tubo tipo D	1	8	2
Cubierta decorativa autoroscante	16	128	32
Bocina simple	1	8	2
Retrovisor inferior con luz del techo	1	8	2
Luz del techo	1	8	2
Altavoz	2	16	4
Radio	1	8	2
Piloto trasero (amarillo, blanco y rojo)	6	48	12
Pasamano central de plástico	4	32	8
Tapón del pasamano	8	64	16
Tira-T	1	8	2
Ventilador	1	8	2
Manillar	1	8	2
Tubo de aceite 850	1	8	2
Tubo de aceite 1950	1	8	2
Tira decorativa de los parabrisas	1	8	2
Tira de goma	1	8	2
Mesa de operaciones	1	8	2
Cubierta de los faros izquierdo y derecho	2	16	4
Faro delantero	2	16	4
Retrovisor	1	8	2
Regla central	1	8	2
Carcasa del manillar	1	8	2
Controlador	1	8	2
Crystal	1	8	2
Espejo trasero	1	8	2
Alambre grueso	1	8	2
Cámaras de aire	4	32	8
Cámaras de aire	4	32	8
Llanta de hierro	4	32	8
Asiento trasero	1	8	2
Respaldo delantero	1	8	2
Aseguramiento del conductor	1	8	2

<b>Ajiento central</b>	1	8	2
<b>Amortiguador</b>	1	8	2
<b>Instrumento</b>	1	8	2
<b>Camara</b>	1	8	2
<b>Funda de tela para rueda de repuesto</b>	1	8	2
<b>Funda para coche</b>	1	8	2
<b>Reposacabezas delantero de cuero</b>	1	8	2
<b>Reposacabezas trasero de cuero</b>	1	8	2
<b>Motor</b>	1	8	2
<b>Piezas de serie</b>	1	8	2
<b>Componentes múltiples</b>	0	0	0
<b>Motor</b>	0	0	0
<b>Controlador</b>	0	0	0
<b>Luz traseras (roja)</b>	4	32	8
<b>Luz trasera (blanca)</b>	4	32	8
<b>Luz trasera (amarilla)</b>	4	32	8