



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01ACT03



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.			Numerador:	40
Indicador:	C001ACT03 - Porcentaje de comités de instalados	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador:	40
Método de Cálculo:	(Total de actas levantadas en las que participan los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación) x 100			Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	Total de actas levantadas en las que participan los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación				
Denominador:	Total de acciones iniciados en las escuelas beneficiadas en el Programa de Obra Pública				
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA				
Justificación:					

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
1	8004	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR XAMAN HA	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA: TRANSFORMADOR + DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSIÓN + TUBERÍAS + CABLEADO + PUNTO DE TRANSICIÓN AERO-SUBTERRANEO.	81	109
2	8005	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ELADIO RIVERO GIL	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL: OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA (DESCABLEADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CENTRO DE CARGAS).	209	207
3	8001	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA FLORENCIO CHAM	FRANCISCO MAY	ISLA MUJERES	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA Y HERRERÍA) + EDIFICIO B (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) + CENTRO DE CONSUMO (CANCELERÍA Y HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + COMEDOR (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR (AJADORES) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	23	15
4	8006	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR	CHICHILÁ	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN + REHABILITACIÓN EN GENERAL (DEMOLICIÓN DE BORDENES, EXCAVACIONES, RELLENO, REUBICACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES, RETIRO DE ANTENA).	45	49
5	8003	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER	CHETUMAL	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA: CABLEADO + INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO + MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS.	30	15
6	8009	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ABRAHAMO ESCOBAR NOVA	CHETUMAL	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA + MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN	404	397
7	8007	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIRAS	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO + OBRA EXTERIOR (LIMPIEZA Y DESARROLLE DE REGISTROS, TUBERÍAS, FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN).	212	202
8	8013	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN SANTANA MOQUEL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE ELÉCTRICA DE 75 KVA. (MURTE DE ACOMETIDA + SISTEMA DE MEDICIÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SISTEMAS DE TIERRAS).	166	167
9	8011	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NAHIL XOOK (OBRA EXTERIOR)	SANTO DOMINGO	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS DE CANCHAL Y DOMO LIGERO DE 17.00 X 30.00 MTS (PINTURA DE CANCHAL, ESTRUCTURA PARA PORTERÍA, POSTES Y RED DE VOLEIBOL, TABLEROS, PLACAS METÁLICAS) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	14	9
10	8008	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NAHIL HELENA CHINES	CHETUMAL	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE).	49	25
11	183	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL URYNAHIL PAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	MEJORAMIENTO	49	25

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01ACT03



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.		Numerador:	40
Indicador:	C001ACT03 - Porcentaje de comités de instalados	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Método de Cálculo:	(Total de actas levantadas en las que participen los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Total de actas levantadas en las que participen los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación			
Denominador:	Total de acciones iniciados en las escuelas beneficiadas en el Programa de Obra Pública			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
12	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	88	118
13	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO C (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + IMPERMEABILIZANTE)		
14	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO D (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + ELEMENTOS ESTRUCTURALES + IMPERMEABILIZANTE)		
15	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO E (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)		
16	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL + ILUMINARIAS EXTERIORES.		
17	B012	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "F" (ESTRUCTURA + ALBAÑILERÍA Y ACABADOS + CORTINAS ANTICICLÓNICAS + AJUSTES EN CANCELLERÍA) + OBRA EXTERIOR CUBRETIACCOS + RAMPA.	30	30
18	B016	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 LUIS DONALDO COLONSO MURRIERA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "A" DE BARRANDAL DE MURO DE BLOQUE, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRASES Y/O COLUMNAS + CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B" DE BARRANDAL DE MURO DE BLOQUE, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRASES Y/O COLUMNAS.	340	327
19	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (PINTURA, PUERTA DE MAMPARA)	36	31
20	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE GOTEROS, PINTURA, PISO DE CONCRETO)		
21	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "C" (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE)		
22	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "D" (IMPERMEABILIZANTE) + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + OBRA EXTERIOR: ARBOLADORES + PINTURA EXTERIOR.		
23	M001	REHABILITACIÓN EN LA EYA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	CIETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACIÓN + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBRETIACCOS.	353	352
24	B018	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN MON-RE TRACCIONAMIENTO KUSAMIL (CIMENTACIÓN DE BARRA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BARRA PERIMETRAL.	40	40



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01ACT03



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.			Numerador:	40
Indicador:	C001ACT03 - Porcentaje de comités de instalados	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador :	40
Método de Cálculo:	(Total de actas levantadas en las que participan los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación) x 100			Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Total de actas levantadas en las que participan los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación				
Denominador:	Total de acciones iniciados en las escuelas beneficiadas en el Programa de Obra Pública				
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA				
Justificación:					

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
25	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA)	369	358
26	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTÍHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (CUBRETELMACOS, IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "D" (REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA)		
27	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "B" (CANCELERÍA, Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (DESANE, DE PLAFÓN Y FISURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	130	131
28	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTÍHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "D" (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + DIRECCIÓN (PINTURA + CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE MUEBLES, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: RAMPAS + PINTURA EN PÓRTICO.		
29	B002	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE PLAFÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (CANCELERÍA) + OBRA EXTERIOR: POZO PLUVIAL + BARRA PERIMETRAL DE REJADERO + PÓRTICO DE ACCESO.	97	92
30	B027	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	SUBTENIENTE LÓPEZ	OTÍHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A": IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: DRENAJE PARA DESAGUE PLUVIAL + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + FOSA SÉPTICA.	44	52
31	B019	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B. CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + P.A.: 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA U-2C, MODELO M 2227 + OBRA EXTERIOR.	17	18
32	B020	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO ESTRUCTURA U-2C MODELO NUEVO DISEÑO.	17	18
33	B021	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "C": 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. + 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. - 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C + OBRA EXTERIOR.	241	239
34	B022	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1E: 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E., CADA UNA - 10 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	100	100

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01ACT03



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01.A03 - Participación de los padres de familia en el proceso de ejecución del programa de inversión.		Numerador:	40
Indicador:	C001ACT03 - Porcentaje de comités de instalados	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Método de Cálculo:	(Total de actas levantadas en las que participen los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Total de actas levantadas en las que participen los padres de familia antes del inicio de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación			
Denominador:	Total de acciones iniciados en las escuelas beneficiadas en el Programa de Obra Pública			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
35	8025	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC DE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO + 02 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA + 1 AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. (LOSA DE 3 E.E.) = 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUPO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL, ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	80	80
36	8026	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 DIAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSAR A FUTURO + OBRA EXTERIOR.	325	321
37	8023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "A")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA + SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227	52	53
38	8023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "B")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": P.B.: 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNA ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227 + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO FUTURO		
39	8023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (OBRA EXTERIOR)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR		
40	8023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (SUBESTACIÓN)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR ELECTRICA, SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA 13.2 KV Y MEDIA TENSIÓN		
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS:						3541	3580

ATENTAMENTE

ING. AARÓN EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN