



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.		Numerador:	40
Indicador:	C01 - Porcentaje de avance del programa de inversión	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Metodo de Cálculo:	(Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año / total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año			
Denominador:	total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
1	B004	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR XAMAN HA	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACION EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELECTRICA: TRANSFORMADOR + DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION + TUBERIAS + CABLEADO + PUNTO DE TRANSICION AERO-SUBTERRANEO.	81	109
2	B005	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL: OBRA EXTERIOR ELECTRICA (DESCABLEADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CENTRO DE CARGAS).	209	207
3	B001	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA FLORENCIO CHAN	FRANCISCO MAY	ISLA MUJERES	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERIA Y HERRERÍA) + EDIFICIO B (ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERIA Y HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) + CENTRO DE COMPUTO (CANCELERIA Y HERRERÍA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + COMEDOR (ALBAÑILERIA Y ACABADOS, CANCELERIA Y HERRERÍA, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR (ANDADORES) + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	23	15
4	B006	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR	CHICHILÁ	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN + REHABILITACIÓN EN GENERAL (DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, EXCAVACIONES, RELLENO, REUBICACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES, RETIRO DE ANTENA).	45	49
5	B003	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACION EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELECTRICA: CABLEADO + INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO + MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS.	30	15
6	B009	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA + MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN	404	397
7	B007	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SQUEIROS	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACION EN GENERAL: REHABILITACION DE MODULO SANITARIO + OBRA EXTERIOR (LIMPIEZA Y DESASOLVE DE REGISTROS, TUBERIAS, FOSA Y POZO DE ABSORCION).	212	202
8	B013	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN SANTANA MOGUEL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE ELECTRICA DE 75 KVA. (MURETE DE ACOMETIDA + SISTEMA DE MEDICIÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SISTEMAS DE TIERRAS).	166	167
9	B011	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NAJIL XOOK (OBRA EXTERIOR)	SANTO DOMINGO	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS DE CANCHA Y DOMO LIGERO DE 17.00 X 30.00 MTS (PINTURA DE CANCHA, ESTRUCTURA PARA PORTERA, POSTES Y RED DE VOLLEBOL, TABLEROS, PLACAS METÁLICAS) + OBRA EXTERIOR ELECTRICA.	14	9

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.		Numerador:	40
Indicador:	C01 - Porcentaje de avance del programa de inversión	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Método de Cálculo:	(Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año / total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año			
Denominador:	total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
10	B008	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR MARÍA HELENA CHANES	CHEUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE).	49	25
11	183	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL UHNABHIL PAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	MEJORAMIENTO	49	25
12	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	88	118
13	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO C (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + IMPERMEABILIZANTE)		
14	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO D (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + ELEMENTOS ESTRUCTURALES + IMPERMEABILIZANTE)		
15	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO E (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)		
16	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL + ILUMINARIAS EXTERIORES.	30	30
17	B012	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "I" (ESTRUCTURA + ALBAÑILERÍA Y ACABADOS + CORTINAS ANTICLONICAS + AJUSTES EN CANCELERÍA) + OBRA EXTERIOR CUBRETIÑCOS + RAMPA.		
18	B016	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 LUIS DONALDO COLOSO MURRIERA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "A" DE BARANDAL DE MURO DE BLOCK, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRABES Y/O COLUMNAS + CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B" DE BARANDAL DE MURO DE BLOCK, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRABES Y/O COLUMNAS.	340	327
19	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (PINTURA, PUERTA DE MAMPARA)	36	31
20	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE GOTEROS, PINTURA, PISO DE CONCRETO)		

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.aroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.		Numerador:	40
Indicador:	C01 - Porcentaje de avance del programa de inversión	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Metodo de Cálculo:	(Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año / total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año			
Denominador:	total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
21	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "C" (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE)		
22	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "D" (IMPERMEABILIZANTE) + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + OBRA EXTERIOR: ANDADORES + PINTURA EXTERIOR.		
23	M001	REHABILITACIÓN EN LA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACIÓN + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBRETIÑACOS.	353	352
24	B018	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (CIMENTACIÓN DE BORDA)	CANCÓN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BORDA PERIMETRAL.	40	40
25	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA)	369	358
26	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (CUBRETIÑACOS, IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "D" (REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA).		
27	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "B" (CANCELERÍA, Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (RESANE, DE PLAFÓN Y FISURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + DIRECCIÓN (PINTURA + CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE MUEBLES, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: RAMPAS + PINTURA EN PÓRTICO.	130	131
28	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "B" (CANCELERÍA, Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (RESANE, DE PLAFÓN Y FISURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + DIRECCIÓN (PINTURA + CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE MUEBLES, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: RAMPAS + PINTURA EN PÓRTICO.		

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/		
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.		Numerador:		40
Indicador:	C01 - Porcentaje de avance del programa de inversión	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador:	40
Método de Cálculo:	(Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año / total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ) x 100			Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año				
Denominador:	total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ				
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA				
Justificación:					

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
29	B002	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE PLAFÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (CANCELERIA) + OBRA EXTERIOR: POZO PLUVIAL + BANDA PERIMETRAL DE REAJERO + PÓRTICO DE ACCESO.	97	92
30	B027	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	SUBTENIENTE LÓPEZ	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A": IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: DREN PARA DESAGUE PLUVIAL + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + FOSA SÉPTICA.	44	52
31	B019	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B. CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + P.A.: 7 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA U-2C, MODELO M-2277 + OBRA EXTERIOR.	17	18
32	B020	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B" P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO ESTRUCTURA U-2C, MODELO NUEVO DISEÑO.	17	18
33	B021	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "C": 1 AULA DIDÁCTICA, ADOSADA DE 2 E.E. + 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. = 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO, ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	241	239
34	B022	ONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 3H: 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA = 10 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA D 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	100	100

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR C01



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P.C01 - Acciones del Programa de Inversión de la Infraestructura Física Educativa ejecutadas.		Numerador:	40
Indicador:	C01 - Porcentaje de avance del programa de Inversión	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 40
Metodo de Cálculo:	(Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año / total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ) x 100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	Número de acciones de los diferentes niveles educativos ejecutados en el año			
Denominador:	total de acciones de los diferentes niveles educativos emitido por SEQ			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
35	B025	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC DE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO + IN-2. AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA + 1 AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. (LOSA DE 3 E.E.) + 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL. ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	80	80
36	B026	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSAR A FUTURO + OBRA EXTERIOR.	325	321
37	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "A")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA + SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227	52	53
38	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "B")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": P.B.: 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNA ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227 + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO FUTURO		
39	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (OBRA EXTERIOR)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR		
40	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (SUBESTACIÓN)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA 13.2 KV Y MEDIA TENSIÓN		
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS:						3641	3580

ATENTAMENTE

ING. AARÓN EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN