



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	211218318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de Infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
1	B004	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR XAMAN-HA	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA: TRANSFORMADOR + DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSIÓN + TUBERÍAS + CABLEADO + PUNTO DE TRANSICIÓN AEROSUBTERRANEO.	81	109
2	B005	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL: OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA (DESCABLEADO, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CENTRO DE CARGAS).	209	207
3	B001	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDÍGENA FLORENCIO CHAN	FRANCISCO MAY	ISLA MUJERES	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA Y HERRERÍA) + EDIFICIO B (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) + CENTRO DE COMPUTO (CANCELERÍA Y HERRERÍA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + COMEDOR (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y HERRERÍA, ADHERIDOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR (ANDADORES) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	23	15
4	B006	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR AGUSTÍN MELGAR	CHIKILÁ	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN + REHABILITACIÓN EN GENERAL (DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, EXCAVACIONES, RELLENO, RELUBICACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES, RETIRO DE ANTENA).	45	49
5	B003	REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HELEN KELLER	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA: CABLEADO + INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO + MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS.	30	15
6	B009	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA + MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN	404	397
7	B007	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO + OBRA EXTERIOR (LIMPIEZA Y DESASOLVE DE REGISTROS, TUBERÍAS, FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN).	212	202
8	B013	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA RAMÓN SANTANA MOGUEL	ALFREDO V. BONFIL	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE ELÉCTRICA DE 75 KVA. (MURETE DE ACOMETIDA + SISTEMA DE MEDICIÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SISTEMAS DE TIERRAS).	166	167
9	B011	CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NAJIL XOOK (OBRA EXTERIOR)	SANTO DOMINGO	LÁZARO CÁRDENAS	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS DE CANCHA Y DOMO LIGERO DE 17.00 X 30.00 MTS (PINTURA DE CANCHA, ESTRUCTURA PARA PORTERÍA, POSTES Y RED DE VOLEIBOL, TABLEROS, PLACAS METÁLICAS) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	14	9
10	B008	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR MARÍA HELENA CHANES	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE).	49	25

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifenroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P. - Las escuelas públicas y privadas proveen de Infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CEDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
11	183	MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR GENERAL UUTIAJIL PAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	MEJORAMIENTO	49	25
12	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	88	118
13	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO C (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + IMPERMEABILIZANTE)		
14	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO D (INSTALACIONES ELÉCTRICAS + ELEMENTOS ESTRUCTURALES + IMPERMEABILIZANTE)		
15	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO E (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)		
16	B010	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	JAVIER ROJO GÓMEZ	OTHÓN P. BLANCO	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL + ILUMINARIAS EXTERIORES.		
17	B012	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "F" (ESTRUCTURA + ALBAÑILERÍA Y ACABADOS + CORTINAS ANTICLONICAS + AJUSTES EN CANCELERÍA) + OBRA EXTERIOR CUBRETRINACOS + RAMPA.	30	30
18	B016	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 LUIS DONALDO COLOSIO MURRUEA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "A" DE BARANDAL DE MURO DE BLOCK, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRABES Y/O COLUMNAS + CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B" DE BARANDAL DE MURO DE BLOCK, REHABILITACIÓN DE GOTERO, TRABES Y/O COLUMNAS.	340	327
19	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERODES DE CHIAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (PINTURA, PUERTA DE MAMPARA)	36	31
20	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERODES DE CHIAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE GOTEROS, PINTURA, PISO DE CONCRETO)		
21	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERODES DE CHIAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "C" (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE)		
22	B017	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR NIÑOS HERODES DE CHIAPULTEPEC	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "D" (IMPERMEABILIZANTE) + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + OBRA EXTERIOR: ANDADORES + PINTURA EXTERIOR.		
23	M001	REHABILITACIÓN EN LA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	CHIETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN EL EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACIÓN + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUBRETRINACOS.	353	352



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de Infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Método de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CEDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
24	B018	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL (CIMENTACIÓN DE BANDA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN DE BANDA PERIMETRAL.	40	40
25	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA)	369	358
26	B014	REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	EDIFICIO "B" (CUBRETIENACOS, IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA) + EDIFICIO "D" (REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA).		
27	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "B" (CANCELERÍA, Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (RESANE, DE PLAFÓN Y FISURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + DIRECCIÓN (PINTURA + CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE MUEBLES, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: RAMPAS + PINTURA EN PÓRTICO.	130	131
28	B015	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO	CARLOS A. MADRAZO	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "B" (CANCELERÍA, Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "C" (RESANE, DE PLAFÓN Y FISURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + DIRECCIÓN (PINTURA + CANCELERÍA Y HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE MUEBLES, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: RAMPAS + PINTURA EN PÓRTICO.		
29	B002	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	SABIDOS	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "B" (REPARACIÓN DE PLAFÓN + INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "D" (CANCELERÍA) + OBRA EXTERIOR: POZO PLUVIAL + BANDA PERIMETRAL DE REAJERO + PÓRTICO DE ACCESO.	97	92
30	B027	REHABILITACIÓN EN LA TELESSECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	SUBTENIENTE LÓPEZ	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A": IMPERMEABILIZANTE + REPARACIÓN DE FISURAS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: DREN PARA DESAGUE PLUVIAL + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + FOSA SEPTICA.	44	52

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
31	B019	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B. CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + P.A.: 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA U-2C, MODELO M-2227 + OBRA EXTERIOR.	17	18
32	B020	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EDUARDO ENRIQUE MÉNDEZ PALMA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B" P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO ESTRUCTURA U-2C MODELO NUEVO DISEÑO.	17	18
33	B021	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FRANCISCO HOIL TORRES	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "C": 1 AULA DIDÁCTICA, ADOSADA DE 2 E.E. + 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. = 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C + OBRA EXTERIOR.	241	239
34	B022	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO KUSAMIL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1IN: 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA =10 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA D 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	100	100
35	B025	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC BE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO + 1IN: 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. CADA UNA + 1 AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. (LOSA DE 3 E.E.) = 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL, ESTRUCTURA U-3C + OBRA EXTERIOR.	80	80
36	B026	CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 IKAL	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE A FUTURO + OBRA EXTERIOR.	325	321
37	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "A")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA + SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227	52	53
38	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO "B")	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": P.B.: 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNA ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227 + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO FUTURO		
39	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (OBRA EXTERIOR)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR		
40	B023	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (SUBESTACIÓN)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR ELECTRICA, SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA 13.2 KV Y MEDIA TENSIÓN		
41	B024	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "A": P.A.: 2 AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C MOD. M-2227		

4



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		2do. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifenroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PIANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
42	B024	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "B")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + 1 CUBO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C, MOD. M-2227	52	53
43	B028	CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D": 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO ESTRUCTURA U-1C (TURNO VESPERTINO) + OBRA EXTERIOR.	427	385
44	B030	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR FRANCISCO J. MADERO	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: DESMANTELAMIENTO DE ARCOTECHO.	20	26
45	B031	CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE BLOCK CIEGO.	77	57
46	SC	CONSTRUCCIÓN DE UN ARCOTECHO EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARCOTECHO DE 2 MODULOS DE 5.00 X 8.00 MTS CADA UNO (INCLUYE VOLADOS) ADOSADO AL ARCOTECHO EXISTENTE.	75	70
47	SC	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO.	614	696
48	M004	ADQUISICIÓN EN EL PLANTEL CONALEP 102. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	ADQUISICIÓN DE HORNO DE CONVECCIÓN + DESMANTELAMIENTO HORNO ANTERIOR	147	146
49	SC	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NUM. 297	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE PRÁCTICAS DE HOSPEDAJE + TALLER CENTRO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	266	265
50	SC	EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL IV	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER A Y B + DIETOLOGIA + TALLER DE VIAS FERREAS	334	334
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS:						5653	5612

ATENTAMENTE

ING. AARÓN EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN