



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar		Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.			Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.9.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador:	50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100			Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t				
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t				
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA				
Justificación:					

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
1	B024	(B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "A": P.A.: 2 AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C MOD. M-2227		
2	B024	(B024) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL VIDAL ALCOCER (EDIFICIO "A")	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "B": P.B.: 1. AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA + 1 CURVO DE ESCALERA DE 1 E.E. DE 4.00 X 8.00 MTS. + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, ESTRUCTURA U-2C, MOD. M-2227	52	53
3	B028	(B028) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR CENTENO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D": 1 DIRECCIÓN DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNA ESTRUCTURA U-1C (TURNO VESPERTINO) + OBRA EXTERIOR.	427	385
4	B030	(B030) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: DESMANTELAMIENTO DE ARCOTECNO.	20	26
5	B031	(B031) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE BLOCK CIEGO.	77	57
6		CONSTRUCCIÓN DE UN ARCOTECNO EN EL PREESCOLAR SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARCOTECNO DE 2 MODULOS DE 5.00 X 8.00 MTS CADA UNO (INCLUYE VOLADOS) ADOSADO AL ARCOTECNO EXISTENTE.	75	70
7		CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 272	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO.	614	696
8	B033	(B033) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	OTHÓN P. BLANCO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E": 1 DIRECCION AISLADA, ESTRUCTURA REGIONAL CON MENSULA 6.00 X 8.00 MTS. + OBRA EXTERIOR.	26	30
9	B029	(B029) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA JOSÉ ESPAÑA CRUZ	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	REHABILITACIÓN DE SUBESTACION: DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, CONDUCTORES, DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION.	281	303
10	B034	(B034) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PRIVADA SAC DE (OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA: INSTALACIONES SANITARIAS + BIODIGESTOR + POZO DE ABSORCION + BOMBA	40	40
11	M003	(M003) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 11	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: REHABILITACIÓN DE PROTECTORES DE HERRERIAS + PINTURA.	134	136
12	M002	(M002) REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 111	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN AREA DE DOMO DEPORTIVO.	742	652
13	B032	(B032) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (EDIFICIO A)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIO SANITARIO + DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS CADA UNA, MODELO NUEVO DISEÑO + PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO.		
14	B032	(B032) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN (OBRA EXTERIOR)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR	30	30

P



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de Infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
15	B032	(B032) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (SUBESTACIÓN)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR ELECTRICA - SUBESTACIÓN DE 25 KVA		
16	B044	(B044) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA	COZUMEL	COZUMEL	REHABILITACIÓN EN GENERAL: INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + SUBESTACION.	201	194
17	B035	(B035) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	PEDRO JOAQUÍN COLDWELL	OTHÓN P. BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E": 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-2, ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR.	25	22
18	250255	250255) CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 33	COZUMEL	COZUMEL	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMEITRAL.	272	151
19	250316	(250316) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA U. NAHILXOOC	CANCÚN	REHITO JUÁREZ	CONSTRUCCION EN EL EDIFICIO A: P.A. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227 CON PREPARACIÓN PARA ADOSAMIENTO A FUTURO.	18	17
20	250275	(250275) REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN, AULAS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACION EN GENERAL: EDIFICIO A: IMPERMEALIZANTE + BARANDAL + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	157	204
21	B042	(B042) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 41. MARÍA LUZ ZAPATA REJÓN (TALLER DE CÓMPUTO)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO "C": 1 TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C + OBRA EXTERIOR.	327	302
22	B043	(B043) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 40 CONGRESO CONSTITUYENTES DE 1974	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE A FUTURO + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	359	349
23	B047	(B047) CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (EDIFICIO A)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A": ÁREA ADMINISTRATIVA DE 7 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE A FUTURO	40	40
24	B047	(B047) CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (EDIFICIO B)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": P.B. 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. + SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. = 7 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-2C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE A FUTURO PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.		
25	B047	(B047) CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (EDIFICIO C)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE 4 E.E. + TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. = 8 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-1C		
26	B047	(B047) CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (OBRA EXTERIOR)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR		
27	B047	(B047) CONSTRUCCIÓN DE LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN (SUBESTACIÓN)	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	OBRA EXTERIOR ELECTRICA - SUBESTACION DE 225 KVA A 13.2 KV - MEDIA TENSION		
28	B046	(B046) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 42 KINCHAHALU	TULUM	TULUM	REHABILITACION EN GENERAL: ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION.	25	5

f



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Plantelos Impactados:	100.00%
Numerador:	[número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CEDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
29	B036	(B036) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE LOSETA, REPARACIÓN DE PLAFÓN, REHABILITACIÓN DE HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO "B" (IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE LOSETA, REPARACIÓN DE PLAFÓN, REHABILITACIÓN DE HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE DOMO ATÍFICO.	91	71
30	B037	(B037) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "B" (PISO DE LOSETA, IMPERMEABILIZANTE).	234	225
31	B038	(B038) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN	RAMONAL	OTHÓN P. BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D": 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6.00 X 8.00 MTS, ESTRUCTURA REGIONAL CON MÉNSULA + OBRA EXTERIOR.	15	15
32	B039	(B039) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MARÍA MONTESSORI	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA, PISOS, RESANES EN PLAFÓN)	243	249
33	B045	(B045) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR TUMBEN K'A'AN	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACION EN GENERAL: ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION.	63	75
34	B048	(B048) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 43 KUSAMIL (OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: HIDROSANITARIA: INSTALACIONES SANITARIAS + BIODIGESTOR + POZO DE ABSORCION + BOMBA + PORTON DE ACCESO.	33	47
35	B040	(B040) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (PINTURA, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "C" (PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO D (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO E (PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO F (CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + EDIFICIO H (PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO I (PINTURA, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + OBRA EXTERIOR (REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RED SANITARIA HIDRÁULICA) + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	326	387
36	B041	(B041) REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR INSURGENTES	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO A (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA, PINTURA) + EDIFICIO B (DEMOLICIONES, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CANCELERÍA, PINTURA RAMPA) + EDIFICIO C (CANCELERÍA, PINTURA, LUMINARIAS) + ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR.	43	36
37	5002	(5002) CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO INTERNO	919	841

f



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203011 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador: 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
38	5003	(5003) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, (FACHADA)	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL DE OBRA EXTERIOR EN EL EDIFICIO "E": DESMANTELAMIENTO DE FACHADA DE DUROCK + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN Y FACHADA DE DUROCK + PINTURA.	1542	2078
39	5004	(5004) REHABILITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EN EL EDIFICIO "E": CANCELERIA + RESANES DE MUROS + TABLARDOCA + PINTURA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + PISOS + REHABILITACIÓN DE BARANDAL + CAYILLOS DE DUROCK + MURO DE ESCALAR.	1842	2078
40	8055	(8055) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	XUL-HA	OTHÓN P. BLANCO	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE BLOCK CIEGO + EDIFICIO D: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA + ACCESORIO PARA WC.	168	143
41	250274	(250274) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA VELLO VIVAS VALDEZ	COZUMEL	COZUMEL	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO B: P.B. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO + PREPARACION PARA ADOSAMIENTO A FUTURO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA ESTRUCTURA U-2C MODELO M-2227 + OBRA EXTERIOR.	17	18
42	250265	(250265) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 MARÍA LUZ ZAPATA REIÓN	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO D N2: UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO (LOSA DE 3 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-3C CON PREPARACION PARA ADOSAMIENTO A FUTURO.	20	20
43	8053	(8053) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA FIDENCIO DÍAZ	KOPCHEN	FELIPE CARRILLO PUERTO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E": 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-6, ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR.	32	30
44	8054	(8054) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA KOHJUNICH (DOMO)	CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	REHABILITACIÓN DE DOMO DE 30.00 X 22.00 MTS. (RETIRO Y SUMINISTRO DE FALDÓN, RETIRO Y SUMINISTRO DE CANALÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PRIMARIA, BAJANTES PLUVIALES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PINTURA EN CANCHA + MALLA ANTIPÁJAROS).	236	255
45	8049	(8049) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 42 KINICH AHAU (OBRA EXTERIOR)	TULUM	TULUM	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: PISO DE CONCRETO DE ANDADORES + APLANADOS Y PINTURA EN BARRA + REJA DE ACCESO.	25	5
46	8043	(8043) CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 TALLER DE COMPUSTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS CADA UNO, ESTRUCTURA U-3C, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE A FUTURO + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	359	349
47	8050	(8050) CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIVEL SECUNDARIA DOLORES FREDA	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C": 1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 AISLADO, ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR.	22	8

f



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.



Dependencia / Entidad:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo		3er. Trimestre	
Programa Presupuestario:	K004 - Infraestructura Educativa para transformar	Liga de publicación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/	
Actividad / Resumen Narrativo:	F.P - Las escuelas públicas y privadas proveen de Infraestructura Física y equipamiento para un servicio educativo de calidad a los alumnos y alumnas en el Estado.		Numerador:	50
Indicador:	0203O11 - Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	Unidad Responsable:	21121.18.3.18.1402 - Dirección de Planeación	Denominador : 50
Metodo de Cálculo:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t/ número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t) *100		Porcentaje de Planteles Impactados:	100.00%
Numerador:	(número de escuelas públicas de los diferentes niveles educativos atendidas en el año t			
Denominador:	número de escuelas públicas existentes en el Estado en el año t			
Descripción de los resultados:	ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA			
Justificación:				

PLANTEL	CÉDULA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	ALUMNOS BENEFICIADOS	
						HOMBRES	MUJERES
48	B052	(B052) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JULIO SAURÍ ESPINOZA	ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "C" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "D" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, HERRERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EDIFICIO "E" (HERRERÍA, PINTURA) + PORTICO (REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS).	117	119
49	B059	(B059) REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE	CANCÚN	BENITO JUÁREZ	REHABILITACIÓN EN GENERAL: EDIFICIO "A" (IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA) + OBRA EXTERIOR (BIODIGESTOR, POZO DE ABSORCIÓN).	199	194
50	B061	(B061) REHABILITACIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 4 TIERRA Y LIBERTAD	KANTUNILKÍN	LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACIÓN EN GENERAL: RETIRO, PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "A", EDIFICIO "B", EDIFICIO "C", EDIFICIO "D", AULA NUEVA, PREFECTURA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	255	241
TOTAL ALUMNOS BENEFICIADOS:						10743	11246

ATENTAMENTE

ING. AARÓN EDGARDO AGUILAR SAENZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN