

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2026

INSTITUCIÓN: 2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - Infraestructura educativa para transformar nivel media superior
UNIDAD RESPONSABLE: 1318-1408 - Dirección de Certificación
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Evaluación de las condiciones de la infraestructura física educativa del nivel medio superior

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1318K011C02A02 - Número de visitas de verificación de infraestructura física realizadas a planteles privados y públicos.

VARIABLES			
OTRO	Número de visitas de verificación de infraestructura física realizadas a planteles privados y públicos.	Unidad de Medida	119 - Escuela

METAS						Semaforización					
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de		Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método		De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	100.000	2026	8.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	6.400	6.400	7.200	7.200	8.800
								8.800	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	8.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	8.000


 MC. IVONNE ARELY SÁNCHEZ ZAPATA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN


 MC. IVONNE ARELY SÁNCHEZ ZAPATA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN


 ARQ. SIHOMARA ALEJANDRA RUIZ PÉREZ
 DIRECTORA DE CERTIFICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTRO	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
2.000	2.000	100.000	2.000	25.000	2.000	25.000	100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
8.000	VERDE	En éste primer trimestre comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del año en curso, se realizaron 02 visitas de verificación de la infraestructura de los planteles, las cuales se tenían programadas durante los meses de enero a marzo, cumpliendo al 100 % con la meta programada para este periodo, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Las actividades realizadas contribuyen a que las escuelas privadas y públicas de nivel básica sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes del Estado. Se llevaron a cabo las visitas, se realizaron mediciones, levantamientos físicos y fotográficos de las condiciones actuales de la infraestructura, se levanta el acta de no conformidades donde se asientan las observaciones, y firman de compromiso el responsable del plantel y el evaluador a cargo.

MC. IVONNE ARELY SÁNCHEZ ZAPATA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

MC. IVONNE ARELY SÁNCHEZ ZAPATA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

ARQ. SIHOMARA ALEJANDRA RUÍZ PÉREZ

DIRECTORA DE CERTIFICACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



SEGUIMIENTO A METAS DE INDICADORES
MEDIO DE VERIFICACIÓN DE INDICADOR F.P.C02.A02



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dependencia:	212118318- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo										
Programa Presupuestario:	K011 - Infraestructura educativa para transformar nivel media superior	Trimestre reportado:	1er. Trimestre			Población estudiantil en Quintana Roo en escuelas privadas	83,884				
Unidad Responsable:	212118318-1408 - Dirección de Certificación	Resumen Narrativo:	F.P.C02.A02 - Evaluación de las condiciones de la infraestructura física educativa del nivel medio superior			Población estudiantil en Quintana Roo en escuelas privadas impactada	216				
Indicador:	1318K011C02A02 - Número de visitas de verificación de infraestructura física realizadas a planteles privados y públicos.	Liga de Publicación	https://ifeqroo.qroo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2026/			Porcentaje de escuelas privadas impactadas	0.26%				
Metodo de Cálculo:	Número de visitas de verificación de infraestructura física realizadas en los planteles de nivel media superior					Numerador:	2	Denominador:	8		
Resumen:	Este archivo contiene el número de visitas de verificación de infraestructura física realizadas durante el 1er trimestre que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del presente año. Estos se encuentran separados por el mes en que este fue visitado por los evaluadores de la calidad de la INFE. En la siguiente tabla se puede observar los siguientes datos: el nivel educativo al que se refiere el acta de visita, el nombre del plantel, localidad y municipio donde éste se ubica, clave de centro de trabajo, población impactada, representante legal, personal de la escuela que llena el acta, fecha en que fue visitado y por último se adjunta la evidencia fotográfica la cual consta de la portada del acta de no conformidades y la hoja de firmas.										
NUMERO	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE DE LA INFE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CLAVE	POBLACION IMPACTADA	REPRESENTANTE LEGAL	PERSONAL DEL PLANTEL QUE LLENA EL ACTA	FECHA DE VISITA	EVIDENCIA PORTADA	EVIDENCIA FIRMAS
ENERO											
1	MEDIA SUPERIOR	FRANCISCO MAY	PLAYA DEL CARMEN	PLAYA DEL CARMEN	23PBH0093I	150	C. GERARDO VELAZQUEZ SÁNCHEZ	C. GERARDO VELAZQUEZ SÁNCHEZ	20/01/2026		
FEBRERO											
2	MEDIA SUPERIOR	INSTITUTO LAMAT	CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	23PBH0055F	66	C. JORGE MARIO ESQUIVEL ÁVILA	C. SALVADOR SANDOVAL GUILLEN	25/02/2026		
TOTAL DE ESCUELAS EVALUADAS NIVEL MEDIA SUPERIOR										2	

REALIZÓ

M.C. IVONNE ADELY SÁNCHEZ ZAPATA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

REVISÓ

ARQ. SIMARRA ALEJANDRA RUIZ PÉREZ
DIRECTORA DE CERTIFICACIÓN